



LIST TESTOVANÝCH ÚDAJOV

použité prípravky
Engine Flush

Fuel Line Cleaner/
Common Rail System Cleaner

NÁZOV SERVISU: HQ Auto Tech

MANAŽÉR SERVISU: Roman Kolenčík

DÁTUM SERVISU: 25-5-2010

TESTOVANÉ VOZIDLO: SEAT INCA 1,4

STAV KILOMETROV: 240 700 km ROK VÝROBY: 1999 ŠPZ: PP62317B

Kompresie a hodnoty emisií **pred** použitím prípravku Oil System Cleaner / Fuel System Cleaner

1. valec	2. valec	3. valec	4. valec	5. valec	6. valec
11,7	9,3	7,4	9,3		

Ø Kompresia	Max. rozdiel
9,43	4,3

CO	HC ppm	CO2

Lambda



Kompresie a hodnoty emisií **po** použití prípravku Engine Flush / Fuel System Cleaner

1. valec	2. valec	3. valec	4. valec	5. valec	6. valec
12,9	12	11,9	12,9		

Ø Kompresia	Max. rozdiel
12,43	7

CO	HC ppm	CO2

Lambda



OPTIMALIZOVANÉ KOMPRESIE v %
 $(\text{Kompresia po} - \text{Kompresia pred}) \times 100$
kompresia pred

31,81%

CO Redukcia v %

HC Redukcia v %

Roman Kolenčík
HQ AUTO TECH
Allendeho 2735/24, 059 51 Poprad
prevádzka: Teplická 4, 058 01 Poprad
Tel.: 052/ 468 38 66
IČO: 43 163 688, DIČ: 1037657841

PEČIATKA SERVISU _____

PODPIS

ČISTENIE OLEJOVÉHO/PALIVOVÉHO SYSTÉMU ZARUČUJE:

- * NOVÝ ČISTÝ OLEJ DO ČISTÉHO MOTORA
- * REDUKUJE OLEJOVÉ A PALIVOVÉ ZNEČISTENIE
- * ZLEPŠUJE VÝKONNOSŤ MOTORA
- * MENŠIE OPOTREBOVANIE AGREGÁTOV
- * MALÉ VÝFUKOVÉ EMISIE
- * DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ KATALYZÁTORA