



LIST TESTOVANÝCH ÚDAJOV

použité prípravky
Engine Flush

Fuel Line Cleaner/
Common Rail System Cleaner

NÁZOV SERVISU: Montry servis

MANAŽÉR SERVISU: Dubecký

DÁTUM SERVISU: 21.6.2010

TESTOVANÉ VOZIDLO: ŠKODA FELICIA FUN 1.6

STAV KILOMETROV: 157 000 ROK VÝROBY: 1998 ŠPZ: KE 423CK

Kompresie a hodnoty emisií **pred** použitím prípravku Oil System Cleaner / Fuel System Cleaner

1. valec	2. valec	3. valec	4. valec	5. valec	6. valec
12,5	13,1	12,8	13,4		

Ø Kompresia	Max. rozdiel
12,95	0,9

CO	HC ppm.	CO2

Lambda



Kompresie a hodnoty emisií **po** použití prípravku Oil System Cleaner / Fuel System Cleaner

1. valec	2. valec	3. valec	4. valec	5. valec	6. valec
13,5	13,3	13,3	13,3		

Ø Kompresia	Max. rozdiel
13,35	0,2

CO	HC ppm.	CO2

Lambda



OPTIMALIZOVANÉ KOMPRESIE v %
(Kompresia po - Kompresia pred) x 100
kompresia pred

3,09%

CO Redukcia v %

HC Redukcia v %

MONTRY servis

Jaroslav Dubecký

IČO: 32 530 048

DIČ: 1030861744

PEČIATKA SERVISU

PODPIS

ČISTENIE OLEJOVÉHO/PALIVOVÉHO SYSTÉMU ZARUČUJE:

- * NOVÝ ČISTÝ OLEJ DO ČISTÉHO MOTORA
- * REDUKUJE OLEJOVÉ A PALIVOVÉ ZNEČISTENIE
- * ZLEPŠUJE VÝKONNOSŤ MOTORA

- * MENŠIE OPOTREBOVANIE AGREGÁTOV
- * MALÉ VÝFUKOVÉ EMISIE
- * DLHŠIA ŽIVOTNOSŤ KATALYZÁTORA